

**Компания ООО «Гарант» подготовила для вас перечень типовых ошибок, которые приводят к потере времени, нервов и денег при производстве работ по монтажу полусухой стяжки пола.**

1. Работа без предварительного выезда специалиста на объект.  
Чем чревато:
  - a. Грузовой автомобиль не может заехать на вашу территорию, вы теряете время и нервы.
  - b. Площадь квартиры по документам не совпадает с фактической площадью. Остается лишний материал или его не хватает.
  - c. Фактическая толщина стяжки не совпадает с планируемой. Остается лишний материал или его не хватает.
  - d. Оборудование и инструменты не влезают в дверные проемы или в лифт.
  - e. Поверхность квартиры или дома не готова к стяжке, требуются дополнительные работы.
  - f. Время шумовых работ на объекте не совпадает с расчетными. Исполнение объекта затягивается.
  - g. Не хватает длины рукавов для подачи в вашу квартиру или дом.
  - h. Отсутствует возможность разгрузки рядом с объектом. (Для песка, цемента, оборудования).
  - i. Отсутствует возможность промывки оборудования на объекте и возможность перекачки остатков песка.
2. Работа без договора. Чем чревато:
  - a. Отсутствие документальных обязательств перед вами.
  - b. Невозможность привлечь к исправлению некачественно выполненных работ.
  - c. Отсутствие гарантии.
3. Работа с гражданами, фактически не имеющими патент и разрешение на работу на территории Москвы или Московской области. Чем чревато
  - a. Штраф от УФМС.
  - b. Бригаду заберут сотрудники полиции, так как полиция имеет осведомителей среди вахтеров, дворников и т.д.
4. Работы выполняются песком с более мелкой фракцией. Чем чревато:
  - a. Усадка стяжки, как следствие не идеально ровная поверхность.
  - b. Большой расход песка, как следствие увеличение стоимости полусухой стяжки.
5. Работы выполняются песком с содержанием глины. Чем чревато
  - a. Стяжка трескается.
  - b. Стяжка «Бухтит».
6. Работы выполнены дешевым цементом. Часто в Москве и области встречается подделка цемента М-500. Некоторые бригады и компании вообще используют М-300 или М-400. Чем чревато:
  - a. Марка прочности бетона ниже М-150.
  - b. Стяжка крошится.
  - c. Стяжка трескается.
7. Неправильная пропорция песка, воды, цемента и фиброволокна.
  - a. Стяжка трескается.
  - b. Стяжка дает усадку.
8. Выбрана не правильная технология подачи материала на объект.
9. Ошибки при работе с различными пирогами: там, где необходимо, не применены дополнительные армирующие элементы, пластификаторы, присадки и т.д.
10. Неправильно подготовлено основание, как следствие: деформация стяжки. Трещины.
11. Непрофессиональная шлифовка поверхности полусухой стяжки: бугры и впадины на поверхности.
12. Не объяснены способы ухода за стяжкой и условия высыхания. К примеру, вы открыли форточку. На следующий день вся стяжка будет покрыта паутиной мелких трещин.
13. Не выполнены работы по защите стяжки от излишне быстрого высыхания: стяжка быстро теряет влагу, не успев схватиться.